

8

EXO 1 : I) Pour mesurer la température on utilise 3 capteurs : une résistance métallique supposée linéaire, une thermistance et un thermocouple.

I) Résistance métallique : A 100°C sa résistance est de 100Ω et à 10 °C elle diminue de 18 %.

- 1) Expliquer son principe de fonctionnement et donner ses avantages et inconvénients.
- 2) Trouver la loi de variation de sa résistance en fonction de la température.
- 3) Trouver les éléments du montage qui permet d'obtenir une tension de sortie qui varie linéairement de 0 à 100 mV lorsque la température varie de 0 à 100 °C.
- 4) Calculer l'erreur maximale commise en approximant la tension par une relation linéaire.

II) On utilise maintenant une thermistance qui a une résistance de 14 kΩ à 10 °C et 450 Ω à 100 °C.

- 1) Expliquer son principe de fonctionnement et donner ses avantages et inconvénients.
- 2) Trouver la loi de variation de sa résistance en fonction de la température.

III) On utilise un thermocouple dont une soudure est à la température ambiante : On étalonne le thermocouple avec 2 températures : $U(10^{\circ}\text{C}) = -1,3 \text{ mV}$ $U(100^{\circ}\text{C}) = 4,55 \text{ mV}$

- 1) Expliquer son principe de fonctionnement et donner ses avantages et inconvénients.
- 2) Trouver la loi de variation de sa tension en fonction de la température.

9,5

EXO 2 : I) Expliquer le principe de fonctionnement d'une jauge métallique de déformation et établir la relation entre la variation de résistance et la déformation.

II) On applique une force en traction de 10 Newtons à une tige d'acier (400 x 40 x 4 mm³). Le module d'élasticité de l'acier est 20,7 10¹⁰ N/m². Les jauges ont une résistance R = 120 Ω et un facteur de jauge k = 2,5

- 1) Où doit-on coller une jauge pour mesurer la déformation maximale ? Calculer cette déformation.
- 2) Comment placer 2 jauges sur le corps d'épreuve et dans un pont de Wheatstone pour mesurer la force avec un maximum de sensibilité.
- 3) Trouver les éléments du pont pour avoir une sensibilité de 1 mV/N.
- 4) Comment placer 2 jauges sur le corps d'épreuve et dans un pont de Wheatstone pour mesurer la force avec compensation de la température.
- III) Répondre aux questions précédentes de 1 à 4 lorsque la force est appliquée en flexion.

4

EXO 3 : On désire mesurer la lumière émise par une lampe ponctuelle de puissance électrique 60 W ayant 1 rendement en éclairage de 15% et placée à 40 cm du capteur.

I) On utilise 1 photodiode de surface sensible 16mm² :

- 1) Expliquer son principe physique de fonctionnement.
- 2) Calculer le flux que détecte la photodiode.
- 3) Quel est le résultat de mesure si la sensibilité de la photodiode est de 10 nA/lx . (1 lx = 1 lumen/m² = 1/680 W/m²)

II) On utilise une photorésistance de surface 1,2 cm²

- 1) Expliquer son principe physique de fonctionnement.
- 2) Calculer le flux que détecte la photorésistance à 40 cm.
- 3) Trouver la relation de variation si pour un éclairage de 400 lx on mesure une résistance de 0,2 kΩ.

Solution Capteurs

Exo 1: 1) Résistance métallique 80Ω à 100°C et $\pm 18\%$ à 10°C

1) Principe + Av et Inc \rightarrow cours

2) $R = R_0(1 + \alpha\theta) = 80(1 + 2,5 \cdot 10^{-3} \theta)$

3) On utilise le pont de Wheatstone

$$U_{me} = \frac{R R_2 - R_1 R_3}{(R_2 + R_3)(R + R_1)} E$$

* $\theta = 0^\circ\text{C} \Rightarrow R = R_0 = 80\Omega$ et $U_{me} = 0 \Rightarrow R_0 R_2 - R_1 R_3 = 0$

On choisit $R_1 = R_2 = R_3 = R_0 = 80\Omega$

* $\theta = 100^\circ\text{C} \Rightarrow R = R_0(1 + \alpha\theta) \Rightarrow U_{me} = \frac{R_0^2(1 + \alpha\theta) - R_0^2}{(2R_0)(2R_0 + R_0\alpha\theta)} E = \frac{\alpha\theta}{4(1 + \frac{\alpha\theta}{2})} E$

Variation linéaire $\Rightarrow U_{ap} = \frac{\alpha\theta}{4} E$

$U_{ap} = 100\text{ mV} \Rightarrow E = \frac{4 U_{ap}}{\alpha \times 100} = \frac{4 \times 100}{2,5 \cdot 10^{-3} \times 100} = 1,6\text{ V}$

4) Erreur max d'approximation:

$$\frac{\Delta U_{me}}{U_{me}} = \frac{U_{ap} - U_{me}}{U_{me}} = \frac{\frac{\alpha\theta}{4} E - \frac{\alpha\theta}{4(1 + \frac{\alpha\theta}{2})} E}{\frac{\alpha\theta}{4(1 + \frac{\alpha\theta}{2})} E} = \frac{\alpha\theta}{2} \cdot \frac{\Delta U_{me}}{U_{me, \max}} = \frac{\alpha\theta_{\max}}{2} = 12,5\%$$

II) Thermistance: $R = 14\text{ k}\Omega$ à 10°C et 450Ω à 100°C

1) Principe + Av et Inc \rightarrow cours

2) loi de variation $R = R_0 e^{\frac{B}{T}}$ $14 \cdot 10^3 = R_0 e^{\frac{B}{283}}$ et $450 = R_0 e^{\frac{B}{373}}$

$\Rightarrow R = 9 \cdot 10^3 e^{\frac{4031}{T}}$

III) Thermocouple à 10°C $U = -1,3\text{ mV}$ et à 100°C $U = 4,58\text{ mV}$

1) Principe + Av et Inc \rightarrow cours

2) Loi de variation: $U = k(\theta - \theta_0)$

$-1,3 \cdot 10^{-3} = k(10 - \theta_0)$

$4,58 = k(100 - \theta_0) \Rightarrow k = 6,16 \cdot 10^{-5} (\theta - 30)$




Exo 2: I) Principe de la jauge et loi $\frac{\Delta L}{L} = [\epsilon(1+2\nu) + (1-2\nu)] \frac{\sigma}{E}$
 $\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta L}{L} = K \epsilon \rightarrow \text{course}$

II) Force en traction $F=10\text{N}$ sur acier ($400 \times 40 \times 16 \text{ mm}^3$) $\nu = 20,7 \times 10^{-3} \text{ N/mm}^2$
 jauge avec $R=120 \Omega$ et $K=2,5$

1) Déformation maximale sur toutes les faces longitudinales

$$\epsilon = \frac{F}{Y A E} = \frac{10}{20,7 \times 10^{-3} \times 40 \times 16 \times 10^{-9}} = 3 \cdot 10^{-7}$$

2) 2 jauges avec 1 max de sensibilité



③ $R_1 = R_2 = R_0(1+K\epsilon)$


$F=0 \Rightarrow R_1 = R_2 = R_0 = 120 \Omega$

$F \neq 0 \Rightarrow U_{mes} = \frac{R_0 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} E = \frac{R_0^2(1+K\epsilon)^2 - R_0^2}{(2R_0 + R_0 K\epsilon)^2} E \approx \frac{K\epsilon E - K\epsilon E}{2} \frac{F}{Y A E}$

Sensibilité $= \frac{K\epsilon}{2 Y A E} = 1 \text{ mV/N} \Rightarrow E = \frac{2 \times 20,7 \times 10^{-3} \times 16 \times 10^{-9}}{2,5} = 26,5 \text{ kV}$

④ Compensation de la température: les jauges doivent être dans les branches voisines du pont et collées une longitudinale et l'autre transversale

$R_{s1} = R_0(1+K\epsilon + \alpha \Delta T)$ $R_{s2} = R_0(1 - \nu K\epsilon + \alpha \Delta T)$




$U_{mes} = \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_3)(R_2 + R_4)} E \approx \frac{(1+\nu) K\epsilon}{4} E$

II) Force en flexion: ① Déformation max à l'encastrement $x=0$

$\epsilon = \frac{6L}{Y A E^2} F = \frac{6 \times 400 \times 10^{-3} \times 10}{20,7 \times 10^{-3} \times 40 \times 16 \times 10^{-9}} = 1,81 \cdot 10^{-4}$



② Sensibilité max: 2 jauges à l'encastrement en sens opposé (une au dessus et l'autre en dessous) mises dans les branches voisines du pont



③ $R_1 = R_0(1+K\epsilon)$ $R_2 = R_0(1-K\epsilon)$


$F=0 \Rightarrow R_1 = R_2 = R_0$ pour avoir $U_{mes} = 0$ on choisit $R_3 = R_4 = R_0 = 120 \Omega$

$F \neq 0 \Rightarrow U_{mes} = \frac{R_0 R_1 - R_2 R_0}{(2R_0)(R_1 + R_2)} E = \frac{K\epsilon E}{2} = \frac{6 K L E}{2 Y A E^2} F$

Sensibilité $= \frac{3 K L E}{Y A E^2} = 1 \text{ mV/V} \Rightarrow E = \frac{20,7 \times 10^{-3} \times 40 \times 16 \times 10^{-9} \times 10^{-3}}{3 \times 2,5 \times 400 \times 10^{-3}} = 44,2 \text{ V}$

④ Compensation de la température

$U_{ms} = \frac{2 K \epsilon}{4(1+\nu)} E \approx \frac{K \epsilon}{2} E$



Ex 20: $P = 60 \text{ W}$ $\eta = 15\%$ à 40 cm

I) Photodiode $S = 16 \text{ mm}^2$

1) Principe \rightarrow cours

2) Flux total émis $\Phi_{\text{émis}} = 60 \times \frac{15}{100} = 9 \text{ W}$

$$\text{Flux reçu } \Phi_{\text{reçu}} = \frac{9 \times 16 \times 10^{-6}}{4\pi \times 1600 \times 10^{-4}} = 7,16 \times 10^{-7} \text{ W}$$

3) Sensibilité $= 10 \text{ nA/lx}$

$$\text{Éclairement sur la photodiode } E = \frac{\Phi}{S} = \frac{7,16 \times 10^{-7}}{16 \times 10^{-6}} = 4,48 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

$$E = \frac{4,48}{\frac{1}{680}} = 4,48 \times 680 = 3043 \text{ lx}$$

$$I = \text{sensibilité} \times \text{Éclairement} = 10 \times 10^{-9} \times 3043 = 30,43 \text{ nA}$$

II) Photorésistance $S = 1,2 \text{ cm}^2$

1) Principe \rightarrow cours

$$2) \text{ Flux reçu } = \Phi = \frac{9 \times 1,2 \times 10^{-4}}{4\pi \times 1600 \times 10^{-4}} = 5,37 \times 10^{-4} \text{ W}$$

$$3) R = \frac{K}{\sqrt{\Phi}} \Rightarrow K = R \sqrt{\Phi} = 0,2 \times 10^3 \sqrt{70,6 \times 10^{-6}} = 1,68 \text{ } \Omega \cdot \text{W}^{1/2}$$

$$R = \frac{1,68}{\sqrt{\Phi}}$$

$$(\Phi = \frac{400}{680} \times 1,2 \times 10^{-4} \text{ W} = 70,6 \times 10^{-6} \text{ W})$$