

$$I_{cc} = I_{ccA} + I_{ccB} = 2405,5 + 1924,5 = 4330 \text{ A}$$

## Le Transformateur

EXC1:

$$1/ \quad E_2 = 118 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{E_{2n}}{E_{1n}} = \frac{120}{480} = \frac{1}{4}$$

$$E_1 = \frac{E_2}{K} = 4 (118 \angle 0^\circ) = 472 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$2/ \quad \bar{Z}_c = \frac{\bar{E}_2}{\bar{I}_2}$$

$$\bar{S}_2 = \bar{E}_2 \cdot \bar{I}_2^*$$

$$\bar{S}_2 = 15000 \angle \cos^{-1}(0,8) = 15000 \angle 36,87^\circ$$

$$\bar{I}_2^* = \frac{\bar{S}_2}{\bar{E}_2} \rightarrow \bar{I}_2 = \left( \frac{\bar{S}_2}{\bar{E}_2} \right)^*$$

$$\bar{I}_2 = \left( \frac{15000 \angle 36,87^\circ}{118 \angle 0^\circ} \right)^* = 127,12 \angle -36,87^\circ$$

$$\bar{Z}_2 = \frac{\bar{E}_2}{\bar{I}_2} = \frac{118 \angle 0^\circ}{127,12 \angle -36,87^\circ} = 0,9283 \angle 36,87^\circ$$

$$3 \quad Z'_2 = \frac{\bar{E}_1}{\bar{I}_1} = \frac{\bar{E}_2 / K}{K \bar{I}_2} = \frac{E_2}{I_2} \frac{1}{K^2} = \frac{Z_2}{K^2}$$



$$\bar{Z}'_2 = (4)^2 (0,9283 / 36,87^\circ) = 14,85 / 36,87^\circ \Omega$$

$$\bar{I}_2 = 127,12 / -36,87^\circ$$

$$\bar{I}_2 = 127,12 [\cos(-36,87) + j \sin(-36,87)]$$

$$\bar{I}_2 = 127,12 [\cos(36,87) - j \sin(36,87)]$$

$$\bar{I}_2 = 101,69 - j 76,27 \text{ A}$$

$$\bar{I}_2^* = 101,69 + j 76,27 \text{ A}$$

$$\bar{I}_2^* = 127,12 / 36,87^\circ$$

( $\bar{S} = \bar{E} \times \bar{I}$ ) c'est faux

$\bar{S} = \bar{E} \times \bar{I}^*$  c'est vrai

4/

transformateur idéal sans pertes:

$$\bar{S}_1 = \bar{S}_2 = 15000 [\cos 36,87 + j \sin 36,87]$$


$$\bar{S}_1 = 15000 (0,8 + j 0,6)$$

$$\bar{S}_1 = 12000 + j 9000 = P_1 + j Q_1$$

$$P_1 = 12000 \text{ W} ; Q_1 = 9000 \text{ VA}$$

$$\text{f.p.} = \cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{P}{S}$$

5/



$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = \frac{500}{2000} (1200 \angle 0^\circ) = 300 \angle 0^\circ \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} I_1 = \frac{2000}{500} (5 \angle -30^\circ) = 20 \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$Z_2 = \frac{V_2}{I_2} = \frac{300 \angle 0^\circ}{20 \angle -30^\circ} = 15 \angle 30^\circ \Omega$$

$$Z_2' = Z_2 \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 = 15 \angle 30^\circ \left( \frac{2000}{500} \right)^2 = 240 \angle 30^\circ \Omega$$

ou bien :


$$Z_2' = \frac{V_1}{I_1} = \frac{1200 \angle 0^\circ}{5 \angle -30^\circ} = 240 \angle 30^\circ \Omega$$

$$\text{III} - K = \frac{N_2}{N_1} = \frac{500}{2000} = \frac{1}{4}$$

$$R_1 = 8 + 0,125(4)^2 = 4,0 \Omega$$

$$X_1 = 8 + 0,5(4)^2 = 16 \Omega$$

$$Z'_2 = 12 \times (4)^2 = 192 \Omega$$



$$I_1 = \frac{1200 \angle 0^\circ}{192 + 4 + j16} = 6,10 \angle -4,67^\circ \text{ A}$$

$$\frac{V_2}{K} = 6,10 \angle -4,67^\circ \times 192 = 1171,6 \angle -4,67^\circ$$

$$V_2 = \frac{1171,6 \angle -4,67^\circ}{4} = 292,9 \angle -4,67^\circ \text{ V}$$

regulation de tension:

$$\Delta V \% = \frac{1200/4 - 292,9}{292,9}$$

$$\Delta V \% = 2,42 \% = 0,0242$$

$$I_{\text{nominal}} = \frac{S_n}{V_n} = \frac{20 \times 10^3}{480} = 41,667 \text{ A}$$

$$R_{eq1} = \frac{P_1}{I_{1n}^2} = \frac{300}{(41,667)^2} = 0,1728 \, \Omega$$

$$|Z_{eq1}| = \frac{V_1}{I_{1n}} = \frac{35}{41,667} = 0,84 \, \Omega$$

$$X_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - R_{eq1}^2} = 0,8220 \, \Omega$$

$$Z_{eq1} = R_{eq1} + j X_{eq1} = 0,1728 + j0,8220 = 0,84 / 78,13^\circ$$

V.

$$V_1 = E_1 = \frac{E_2}{K} = \frac{N_1}{N_2} V_{2n} = \frac{480}{120} (120) = 480 \text{ V}$$

$$G = \frac{P_2}{V_1^2} = \frac{200}{(480)^2} = 0,000868 \, \text{S}$$

$$|Y_m| = \frac{\frac{N_2}{N_1} \cdot I_2}{V_1} = \frac{(120/480)(12)}{480} = 0,00625 \, \text{S}$$

$$B_m = \sqrt{Y_m^2 - G^2} = 0,00619 \, \text{S}$$

$$Y_m = G - j B_m = 0,000868 - j0,00619$$

$$= 0,00625 \angle -82,0^\circ \, \text{S}$$

## VI

(courant nominal)  $I_{1n} = \frac{\text{Puissance nominale } S_{1n}}{\text{tension nominale } V_{1n}} = \frac{S_1}{V_1} = \frac{15000}{69}$


$$I_{1n} = 217,4 \text{ A}$$

$$R I_1^2 = P_{1s} = 105800 = (217,4)^2 * R_{eq1}$$

$$R_{eq1} = 2,24 \Omega$$

$$|Z_{eq}| = \frac{U_{1s}}{I_{1n}} = \frac{5500}{217,4} = 25,30 \Omega$$

$$X_{eq1} = \sqrt{Z_{eq1}^2 - R_{eq1}^2} = \sqrt{(25,30)^2 - (2,24)^2} = 25,20 \Omega$$



$$I_2 = \frac{N_2}{Z_2} = \frac{V_2}{0} = \infty$$

## VII

$$k = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{6}$$


$$\frac{V_{a1}^2 G_c}{k^2} = (11,5 \times 10^3)^2 \times 36 \times G_c = 66,7 \times 10^3 \text{ W}$$

$$G_c = 14 \times 10^{-6} \text{ siemens}$$



$$Y = \frac{I_2}{V_2} \times 10^3 = \frac{30,4}{11,500} \times \frac{1}{36} = 73,4 \times 10^{-6} \text{ S}$$

$$B_m = \sqrt{Y^2 - G_c^2} = 10^{-6} \sqrt{(73,4)^2 - (14)^2} = 72,05 \times 10^{-6} \text{ S}$$



rendement:

$$\eta = \frac{P_{sortie}}{P_{entree}} = \frac{P_{sortie}}{P_{sortie} + P_{pertes}} = \frac{12000}{12000 + (105,8 + 66,7)}$$

$$\eta = 0,986 \quad \eta \% = 98,6 \%$$

VIII.

$$S_{base} = 20 \text{ KVA}, \quad V_{1base} = 480 \text{ V}; \quad V_{2base} = 120 \text{ V}$$

$$Z_{base} = \frac{V_{2base}^2}{S_{base}} = \frac{120^2}{20,000} = 0,72 \Omega$$

$$Z_{eq2 \text{ pu}} = \frac{Z_{eq2}}{Z_{base}} = \frac{0,0525 \angle 78,13^\circ}{0,72} = 0,0729 \angle 78,13^\circ \text{ p.u.}$$

$Z_{eq2}$  rapporté au primaire 1 :

$$Z_{eq1} = \frac{Z_{eq2}}{k^2} = \left(\frac{N_1}{N_2}\right)^2 Z_{eq2} = \left(\frac{480}{120}\right)^2 (0,0525 \angle 78,13^\circ)$$

$$Z_{eq1} = 0,84 \angle 78,13^\circ \Omega$$

$$Z_{base1} = \frac{V_{1base}^2}{S_{base}} = \frac{480^2}{20000} = 11,52 \Omega$$


$$Z_{eq pu} = \frac{Z_{eq1}}{Z_{base1}} = \frac{0,84}{11,52} \angle 78,13^\circ$$

$$Z_{eq pu} = 0,0729 \angle 78,13^\circ pu = Z_{eq pu}$$

Remarque :

$$\frac{V_{1base}}{V_{2base}} = \frac{V_{1n}}{V_{2n}} = \frac{480}{120}$$

IX





Zone 1:

$$V_{base} = 240 V$$

$$Z_{base} = \frac{(240)^2}{30000} = 1.92 \Omega$$

$$S_{base} = 30 KVA.$$

Zone 2:


$$V_{base} = 480 V = \frac{480}{240} \times 240 ; Z_{base} = \frac{480^2}{30000} = 7.68 \Omega = \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$$

Zone 3:

$$V_{base} = 120 V = \frac{115}{480} \times 480 ;$$

$$Z_{base} = \frac{120^2}{30000} = 0.48 \Omega = \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$$

$$I_{base} = \frac{30000}{120} = 250 A = \frac{S_{base}}{V_{base}}$$



$$j X_{T1.pu} = 0,1 \text{ pu}$$

$$j X_{T2.pu} = 0,10 \frac{460^2}{480} \frac{30000}{20000} = 0,1378 \text{ pu}$$

ou bien :

$$V_{base} = 120 \text{ V}$$

$$X_{T2.pu} = 0,10 \frac{115^2}{120} \frac{30000}{20000} = 0,1378 \text{ pu}$$

$$X_{lpu} = \frac{X_l}{Z_{base}} = \frac{2}{7,68} = 0,2604 \text{ pu}$$

$$Z_{f.pu} = \frac{Z_f}{Z_{base}} = \frac{0,9 + j0,2}{0,68} = 1,875 + j0,4167 \text{ pu}$$

$$I_{f.pu} = I_{s.pu} = \frac{U_{s.pu}}{j(X_{T1.pu} + X_{T2.pu} + X_{lpu}) + Z_{f.pu}}$$

$$I_{f.pu} = 0,6395 \angle -26,05^\circ \text{ pu}$$

intensité du courant en Amp :

$$I_f = I_{f.pu} \times I_{base} = 109,9 \angle -26,01^\circ \text{ A}$$

Inductance d'une ligne triphasée :

$$\phi_{AA} = \mu_0 \frac{I_A}{2\pi} \left[ \frac{1}{4} + \int_r^{\infty} \frac{dx}{x} \right] = \text{flux dans conducteur du courant } I_A$$

$$\Phi_{AB} = \mu_0 \frac{I_B}{2\pi} \int_{d_3}^{\infty} \frac{dx}{x} = \text{flux du conducteur A dû au courant } I_B.$$

$$\Phi_{AC} = \mu_0 \frac{I_C}{2\pi} \int_{d_2}^{\infty} \frac{dx}{x} = \text{flux dû à } I_C$$

$$\text{flux total du conducteur A : } \Phi_A = \Phi_{AA} + \Phi_{AB} + \Phi_{AC} = \mu_0 \frac{I_A}{2\pi}$$



$$\Phi_A = \frac{\mu_0}{2\pi} \left\{ \left( \frac{1}{4} - \ln r \right) I_A - I_B \ln d_3 - I_C \ln d_2 + \ln \infty (I_A + I_B + I_C) \right\}$$

$$\Phi_A = \frac{\mu_0}{2\pi} \left\{ \left[ \frac{1}{4} - \ln r \right] I_A - I_B \ln d_3 - I_C \ln d_2 \right\}$$

1er cas : espacement symétrique

$$d_1 = d_2 = d_3 = d$$

2ème cas : espacement dissymétrique

$$d_1 \neq d_2 \neq d_3$$